

Inspeksi Moka #seosatu

LAPORAN PENGECEKAN KENDARAAN



Merk Model No. : **Suzuki**
Polisi Nama : **Ertiga**
Customer Tgl : **B 1234 ABC**
Pengecekan : **Customer Inspeksi Garasi.id**
Tahun Mobil : **10 March 2018**
Kilometer : **2015**
Mekanik : **44481**
: **Mekanik Nawilis**



Baik



Perlu diservis



Ganti



Ya



Tidak

MESIN

SUSPENSI

TRANSMISI

AC

**BEBAS
BANJIR**

**BEBAS
TABRAKAN**



CATATAN MONTIR:

Kondisi Ban Kiri Depan

Kondisi ban kiri depan baik

Kondisi Ban Kanan Depan

Kondisi ban kanan depan baik

Kondisi Ban Kanan Belakang

Kondisi ban kiri belakang baik

Kondisi Ban Kanan Belakang

Kondisi ban kanan belakang baik

Kondisi Ban Serep

Kondisi ban serep baik

Lain-lain

Mobil secara keseluruhan oke dan siap pakai
Kondisi kanvas rem tersisa 50%, ini juga dapat dilihat dari tabung minyak yang kurang
Disk brake bergelombang (perlu dilakukan bubut)

Keterangan:



OK



Perlu Diservis



Ganti



Tidak Tersedia

A. SEJARAH KENDARAAN

1	No. Rangka Sesuai di Dokumen	
.	No Mesin Sesuai di Dokumen	
2	Perawatan Berkala	
.	Stiker Uji Emisi	

B. TEST JALAN

5.	Mesin Menyala Dengan Baik	
4	Mesin Idle Dengan Baik	
6.	Remote Start System Operation	
7.	Akselerasi Mesin Dan Saat Jalan	
9.	Suara Mesin Normal (High/Low Speed)	
10	Suara Auto / Manual Transmisi Normal	
.	Shift Interlock Normal (dari P ke N)	
11	Perpindahan Gigi Normal	
.	Kopling Berfungsi Normal	
12	Steer Normal Suara Suspensi Normal	
:	Shock Absorber Normal Rem / ABS	
13	Normal Cruise Control Berfungsi	
:	Normal Gauge di Dashboard Berfungsi	
16	Normal Suara Angin Dari Luar Normal	
.		
17		

C. EXTERIOR KENDARAAN

C1. Panel Body dan Bumper

21	Tidak Ada Tanda Bekas Banjir	
19	Tidak Ada Tanda Bekas Terbakar	
.		
22	Tidak Ada Tanda Kecelakaan Besar	
20	Inspeksi Panel Body	
.		
23	Inspeksi Bumper	

C2. Pintu, Kap Depan, Decklid, Tailgate

24	Inspeksi Pintu	
:	Inspeksi Kap Depan	
25	Inspeksi Decklid	

28

C2. Pintu, Kap Depan, Decklid, Tailgate

29	Inspeksi Tailgate	
.	Inspeksi Atap	
30	Mekanisme Pembukaan Kap Depan	
31.	Normal	
.		
32.	Engsel Kap Depan normal	
33.	Hydraulic Kap Depan normal	
34.	Engsel Pintu normal	
35.	Hydraulic Pintu Belakang/ Tailgate Normal	
36.	Power Pintu Belakang Normal	

C3. Grille, Trim dan Rak di Atap

37.	Inspeksi Grille Depan	
38.	Inspeksi Trim (List Mobil)	
39.	Inspeksi Rak di atap	

C4. Kaca dan Spion

40.	Inspeksi Kaca Depan	
41.	Inspeksi Kaca Samping	
42.	Inspeksi kaca Belakang	
43.	Inspeksi Wiper Blade depan	
44.	Inspeksi Wiper Blade belakang	
45.	Inspeksi Spion	
46.	Inspeksi Mekanisme Spion	

C5. Lampu Exterior

47.	Lampu Headlight	
48.	Lampu Belakang	
49.	Lampu Sen / Samping	
50.	Lampu Spion	
51.	Lampu Hazard	
52.	Automatis lampu nyala / mati	

D. INTERIOR KENDARAAN

D1. Airbag dan Sabuk Pengaman

53.	Airbag	
54.	Sabuk Pengaman	

D.INTERIOR KENDARAAN

D2. Sistem Audio dan Alarm

55. Radio/CD / Bluetooth Speaker

58. Monitor Belakang

Sistem Alarm

Alarm System

Sistem Navigasi

60. Air Conditioning System

D4. Filter Interior

64. Defroster

Filter Cabin

65. Tilt / Telescoping Steering Wheel

66. Steering Column Lock

67. Klakson

68. Tanda Bahaya (Pintu/Lampu)

69. Panel Instrumen

70. Wiper Depan

71. Wiper Belakang

72. Penyemprot Air Wiper

73. Lampu Interior

74. Rearview Mirror

75. Fungsi Auto dimming Rearview Mirror

76. Kamera mundur

77. Saklar Listrik

78. Cigarette Lighter

79. Asbak

80. Glove Bok

81. Center Armrest

82. Pelindung Sinar Matahari

D5. Karpet Dasar, Trim, dan Karpet Lantai

83. Karpet Dasar Karpet Lantai

. Trim Pintu dan Panel Pintu

84.

D6. Kursi

85. Kondisi Jok Kursi (Kulit/Plastik)

. Penyetelan Kursi

87. Sistem Melipat Kursi

. Sistem Pemanas Kursi

88. Sistem Keamanan Kursi Anak

D7. Sunroof / Moonroof / Convertible Top

89. Sunroof/ Moonroof

. Convertible Top

D8. Sistem Jendela dan Pintu

93. Gagang Pembuka Pintu dan Sistem

94. Remote Entry System

95. Push Button Start System

96. Sistem Penguncian Pintu

97. Sistem Penguncian Pintu Anak

98. Tombol Pengatur Jendela

99. Tombol Pembuka Kap Depan

100. Tombol Pembuka Pintu Bahan Bakar

D9. Ruang Bagasi

101. Karpet Ruang Bagasi

. Trim Ruang Bagasi dan Net Kargo

102. Lampu Ruang Bagasi

. Dongkrak dan Tool Kit

103. Ban Serep

. Tekanan Angin dan Ketebalan Ban Serep

104. Pompa Ban

. Pembuka Bagasi Emergency

105

E.COMPUTER DIAGNOSTIC KENDARAAN

109. Pengecekan - Scan Tool

107

108

Keterangan:  OK  Perlu Diservis  Ganti  Tidak Tersedia

F. UNDERHOOD (Bawah Kap Mesin)

F1. Fluids

110. Oli Mesin / Filter	
113. Oli Transmisi	
116. Oli Gardan	
117. Oli Power Steering	

118. Kebocoran Oli	
119. Tali Kipas	
121. Kabel	
122. Oli di Saringan Udara	
123. Tekanan Oli	
125. Kompresi	
126. Fungsi Sistem Pendingin	
128. Radiator	
129. Tekanan Topup Radiator	
131. Wiper	
132. Tangki Recovery Coolant	

F4. Fuel System

133. Fungsi Starter	
136. Aki	
137. Fungsi Alternator	

G. UNDERBODY

G1. Transmission, Transaxle, Differentia

138. Transmisi Otomatis	
139. Transmisi Manual	
140. Operasi 4x4	
141. Universal Joints, CV Joints & CV Boots	
142. Mounting Transmisi	
143. Differential/Drive Axle	

G2. Ban dan Velg

Ban Kiri Depan

144. Merk dan Ukuran	GT RADIAL 185/65 R15
145. Ketebalan Ban	

Ban Kiri Belakang

146. Merk dan Ukuran	HANKOOK 185/65 R15
147. Ketebalan Ban	

Ban Kanan Depan

148. Merk dan Ukuran	HANKOOK 185/65 R15
149. Ketebalan Ban	

Ban Kanan Belakang

150. Merk dan Ukuran	GT RADIAL 185/65 R15
151. Ketebalan Ban	

152. TPMS Normal	
153. Kondisi Velg	
154. Dop Velg dan Tutup Tengah	
155. Rack n Pinion, Boots	
156. Arms, Bushing dan Ball Joints	
157. Tie Rods dan Idler Arm	
158. Sway Bars, Links dan Bushings	
159. Per	
160. Struts dan Shock	
161. Pompa Power Steering	

Keterangan:



OK



Perlu Diservis



Ganti



Tidak Tersedia

G3. Rem

162	Calipers dan Silinder	
.	Brake Pad dan Shoes - Depan	
163	Brake Pad dan Shoes - Belakang	
.	Rotors dan Drums	
164	Selang Rem dan Fitting	
.	Rem Tangan	
165	Master Rem Silinder dan Booster	

H. LAIN-LAIN

166		
169	Buku Manual	
.		
167	Buku Perawatan Berkala	
170	Kunci dan Remote Control	
.		
168		
171		
.		
.		

TANDA TANGAN

Inspeksi sudah dicek dengan baik dan benar

Tanggal: 10 March 2018

Mekanik Nawilis

Customer Inspeksi Garasi.id

Tanda Tangan Mekanik

Tanda Tangan Customer

*Laporan ini hanya berlaku saat pengecekan.

Segala hal yang terjadi setelah pengecekan di luar tanggung jawab pihak Garasi.id.

Foto Kendaraan



Eksterior Depan



Eksterior Belakang



Eksterior Depan Kanan



Eksterior Depan Kiri



Eksterior Belakang Kanan



Eksterior Belakang Kiri

Foto Kendaraan



Interior - Dashboard



Interior - Speedometer



Interior - Jok Depan



Interior - Jok Belakang



Mesin Mobil



Ruang Bagasi

Foto Kendaraan




STNK Dan BPKB



BPKB



Faktur Kendaraan



Surat Keterangan Lunas




No Mesin




No Rangka

Foto Kendaraan



Form Balik Nama



Sertifikat



Hasil Cek Aki - Oke



Glove Box



Dongkrak



Ban Serep

Foto Kendaraan



Roda Belakang Kanan



Roda Depan Kanan



Roda Depan Kiri



Roda Belakang Kiri



Filter Cabin



Box Filter Cabin

Foto Kendaraan



Door Trim Pintu Depan Kiri



Door Trim Pintu Depan Kanan



Door Trim Pintu Belakang Kanan



Door Trim Pintu Belakang Kanan

Foto Kerusakan



Lecet pada Roda Depan Kiri



Lecet pada Roda Belakang Kanan